

Überwachungsbericht (§ 9 Abs. 5 IZÜV)

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	672	LRA KG	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	672	LRA KG	
Betreiber	[Name]	Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen		
Standort	[Bezeichnung]	Sickerwasserreinigungsanlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Keine eigene Adresse, da im Außenbereich (Waldgrundstück)		
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Sickerwasserreinigungsanlage		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	IE-RL		6.11

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	03.06.2020	angekündigt [J/N]	N
Prüfumfang	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]		Bescheid § 58 WHG v. 08.12.2015/6400-42-268	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	X
			Stilllegung [X]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Risse im Belag und an den Fugen im Bereich des Umschlagplatzes für wassergef. Stoffe	Ausbessern der Fugen und der Risse durch WHG-Fachfirma	01.07.2020	WHG-Fachfirma (Fa. Schaupp, Westheim) hat im Beisein des LRA KG und des WWA KG die Mängel am Belag behoben.	02.07.2020
Bemerkungen				

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL